

Rassegna Stampa

17 Dicembre 2020

CASTEGGIO

Lavori alla fognatura contro gli allagamenti

Programma di sistemazione generale di tutta la rete
Previsti interventi anche per le piene del torrente Coppa

CASTEGGIO

Arriva dopo anni una revisione profonda della rete fognaria di Casteggio. Il Comune ha chiesto a Pavia Acque e Asm un intervento che metta al sicuro da problemi, legati anche alle acque piovane.

Gli operai sono già al lavoro e proseguiranno sino alla fine del mese, per diverse opere di pulizia e riparazione.

«Dopo un incontro tecnico abbiamo concordato con Pavia Acque e Asm questo intervento straordinario che permetterà di sanare situazioni trascurate da anni. Non dimentichiamo che la rete fognaria di Casteggio riceve anche le acque atmosferiche, quindi forti precipitazioni, e in particolare l'alluvione che colpì la città, hanno accumulato detriti e causato piccoli danni», spiega il sindaco, Lorenzo Vigo.

Approfondite verifiche riguarderanno via Manzoni, dove in passato in più occasioni ci sono stati problemi di smaltimento delle acque piovane che hanno invaso la strada e hanno allagato anche cortili e case che si trovano lungo la via.

Pur essendo un inconveniente dovuto alle acque superficiali, i tecnici intendono valutare la realizzazione di uno sfioratore di piena nel torrente Coppa, all'altezza di via Montebello della Battaglia.

Saranno fatte verifiche anche su via Aldo Moro,



Presto nuovi lavori anche nell'alveo del torrente Coppa

via Cirenaica, via Brodolini, via Pertini e via Tre Noci, tutte afferenti a via Manzoni e teoricamente coinvolte nel problema degli allagamenti.

Tra i tratti interessati dalle verifiche c'è anche la parte interna di via Milano, dove i tecnici stanno valutando la sostituzione delle tubazioni con altre di maggior diametro, o in alternativa la posa di un collettore parallelo.

In via Salvo d'Acquisto dopo una verifica su eventuali cedimenti del tratto di rete a valle si proseguirà con l'intervento del caso.

Sarà coinvolto anche il tratto afferente di via Della Pace. Per via Venco Boneschi si prevede invece una video ispezione per verificare che non ci siano problemi di passaggio delle acque.

In via Risorgimento saranno fatte verifiche dello sfioratore lungo il Coppa. Mentre in via Torlaschi sono già incorso lavori di pulizia di un tratto di fognatura che è risultato avere accumuli di ghiaia.

Sono previste anche indagini per accertare l'origine del problema. —

ALESSIO ALFRETTI