

Rassegna Stampa

30 Dicembre 2020



Cede la fogna in corso Cairoli, operai al lavoro

Operai al lavoro, ieri, in corso Cairoli, a causa del cedimento di un tratto della fognatura (foto). Il dissesto si è verificato in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, sul lato del bar che fa angolo con piazza Emanuele Filiberto. A poche decine di metri di distanza sono in corso lavori di riqualificazione di corso Cairoli. Il cedimento in questo punto è probabilmente legato alla presenza di antiche condotte fognarie. Episodi del genere si sono verificati in tutta la città.

PAVIA ACQUE: COPRITE I CONTATORI

Con l'ondata di gelo tubature in pericolo

PAVIA

L'ondata di freddo comporta il rischio di gelo per i contatori dell'acqua e per le tubazioni non protette, con il rischio di danneggiamenti o di restare senz'acqua. Pavia Acque ricorda che la protezione di contatore e impianti è a cura dell'utente a cui consiglia di adottare tutte le misure utili a evitare il congelamento. A partire dalla coibentazione del contatore e della nicchia o pozzetto con materiale isolante. Se le temperature scen-

dono sotto lo zero, conviene lasciare un rubinetto leggermente aperto. Nel caso di abitazioni disabitate, può essere necessario chiudere la valvola a monte del contatore e svuotare le tubazioni interne, aprendo il rubinetto fino a completo svuotamento. Poiché la valvola a monte è dotata di sigillo antimanomissione è necessario comunicarne la chiusura a Pavia Acque, (info@paviaacque.it o numero verde 800.193.850) per programmare il riposizionamento del sigillo. —